



HANDLING KREVES



VIKTIG MELDING OM SIKKERHETSTILBAKEKALLING

Viktig informasjon. Honda Motor har blitt oppmerksom på et alvorlig sikkerhetsproblem med Takata-kollisjonsputen som kan medføre alvorlig personskade.

Denne sikkerhetstilbakekalling omfatter Honda GL1800 fra 2007-2016 som er utstyrt med kollisjonspute.



Ved kollisjon hvor kollisjonsputen utløses, kan oppblåsningskomponenten utløses på en slik måte at det oppstår et for høyt innvendig trykk. Som følge av dette kan metallhuset for beholderen sprekke og metallfragmenter sendes ut gjennom kollisjonsputen og som igjen kan medføre alvorlige personskader.

**DETTE KAN MEDFØRE ALVORLIGE
PERSONSKADER FOR FØREREN**



Kontakt din foretrukne autoriserte Honda-forhandler for å avtale en GRATIS reparasjon.

For mer informasjon om tilbakekallingen og retningslinjer kontakt din lokale Honda forhandler.
Her finner du din forhandler. www.kellogg.no/forhandlere